Padova, 15/07/2016

Circolare informativa

Possibili malfunzionamenti di regolazione finecorsa

Spett.le rivenditore,

negli ultimi mesi abbiamo ricevuto delle segnalazioni da alcuni cantieri, installati nel 2015, riguardo lo spostamento dei punti di finecorsa inferiore e superiore. Si manifesta con lo spostamento del finecorsa inferiore oltre la sua normale posizione, e l'abbassamento del finecorsa superiore di qualche centimetro.

Dopo una approfondita analisi, abbiamo riscontrato quanto segue:

Modelli coinvolti

- Nassau85
- Nassau85Incasso

dotati di motore di serie marca Cherubini modello Plug&Play Plus 9/16.

Il motivo dello spostamento dei punti di finecorsa, è da imputarsi alla forza del vento sul telo non correttamente teso e alla relativa rotazione del tubo avvolgitore.

Tale malfunzionamento non si riscontrerà più per le tende prodotte a partire dalla data odierna, in quanto apporteremo le opportune modifiche di produzione.

Se riscontrate tale problema, si consiglia di procedere nel seguente modo:

riprogrammare entrambi i punti di finecorsa, in particolare programmare il punto inferiore con il telo ancora in tensione. Ovvero il terminale dovrà essere sollevato, anche di qualche millimetro, dalla soglia.

In caso contrario, il problema potrebbe ripresentarsi.

Vedi foto allegate a pagina 2

*Esempio di telo non tensionato - **Programmazione errata***

*Esempio di telo ben tensionato - **Programmazione corretta***